


NP1464 & 1464A

## IDENDIFICATION DE POMPE À EAU DE MAZDA MPV 3,0L

## NP1464 Diamètre du pilote du ventilateur de 17mm (D.E. de l'arbre de roulement)

## NP1464A Diamètre du pilote du ventilateur de 19mm (D.E. de l'arbre de roulement)



Identification de la pompe de Mazda MPV 3,0L

## Ces pompes ne sont pas interchangeables

- NP1464A: 1998-96 Mazda MPV 3,0L (diamètre du pilote du ventilateur de 19 mm)
- NP1464: 1995-89 Mazda MPV 3,0L (diamètre du pilote du ventilateur de 17 mm)

L'installation de la mauvaise pompe entraîne une panne de la pompe et peut causer des dommages importants au moteur ou aux composantes du système de refroidissement